

id 6119

## Nava de inspecție

[VASA SUPPORT ROV](#)

Id-ul navei	6119
Categorie	<a href="#">Nava de inspecție</a>
Anul de construcție	1994
Data adăugării navei	2022-07-14
Adăugat de	<a href="#">Jelena Pachmurina (Hagland)</a>

## Greutatea măsurată

GRT	1431
NRT	504

## Dimensiunile navei

Lungime totală (LOA), m	76.6
fascicul, m	12.65
Adâncime, m	5.75
Pescajul navei, m	6.7

## Informații suplimentare

Autopropulsat	
Capacitatea macaralei	1
Punțile	1

Nave similare	<a href="#">Afișați nave similare</a>
Cereri	<a href="#">Potrivirea cererilor de cumpărare</a>
e-mail	<a href="#">Trimite email</a>

